### 公開実用 昭和59- 63915.

(9) 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

唆 公開実用新案公報 (U)

昭59-63915

50Int. Cl.<sup>3</sup> H 01 B 7/06 H 04 M 1/15

識別記号

庁内整理番号 7364-5E

6914-5K

每公開 昭和59年(1984) 4月27日

審査請求 未請求

(全 頁)

**多螺旋形状コード絡まり防止具** 

实珍

顧 昭57-160064

2出

函57(1982)10月22日

分考 案 者 小橋広志

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑩考 案 者 古田公徳

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

①出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

3代 理 人 弁理士 内原音

### 明 細 書

### 考案の名称 螺旋形状コード絡まり防止具

#### 実用新案登録請求の範囲

送受信器と装置本体を結ぶ螺旋形状コードの螺線中心部を貫き、しかも一端が装置本体に回転自在に取り付けられ、個端が送受信器側の螺旋形状コード端部に固定された伸縮自在で、しかも折れ曲がり自在な梯状弾性体を備えたことを特徴とする螺旋形状コード絡まり防止具。

#### ...考案の詳細な説明

本考案は送受信器と装置本体を結ぶ解旋形状コードの絡まりを防止した気旋形状コード絡まり防止した気旋形状コード絡まり防止具に関するものである。

従来、送受信器と装置本体を結ぶ解旋形状コードを備えた装置、例えば電話機において電話機を 繰返し使用すると、螺旋形状コードが結まり、そ の取り扱いが非常にやっかいであった。

(1)

実防59-63915

5

10

15

### 公開実用 昭和59- 63915

例えば、電話機本体から受話器を取り上げた時、 螺旋形状コードが絡まっていた場合は、螺旋形状 コードが伸縮せずに、従来の働きができず、極め て取り扱いにくかった。さらに受診器を落して受 話器が破損したりするなどの欠点があった。

5

本考案の目的は、このような従来の欠点を除去し、極めて簡単な構造で、しかも安全に、かつ従来の媒旋形状コードの働きをさせることのできる 螺旋形状コード絡まり防止具を提供することにある。

10

以下本考案の実施例について、図面により詳細 に説明する。図において、1は電話機本体で受話 器2と、螺旋形状コード3で接続されている。



螺旋形状コード3の電話機本体1側の螺旋形状コードの右側(電話機本体1の製面)に回転自在に支持された回転軸401を備えた念具4が固定されている。さらに金具4に備えられた軸401の先端には、ゴム艇5の一端が接続され、ゴム艇5の他端には、ブラスチック製の折曲り自在なスパイラルチューブ6の一端面に接続されている。

15

20

(2)



しかも、ゴム紐5とスペイラルチューブ6は、螺旋形状コード3の中心部を貫いている。さらにスペイラルチューブ6の他端は受話器2の根本に取り付けられた螺旋形状コード3に固定されている。スペイラルチューブ6は伸縮自在で折れ曲がり自在を棒状弾性体でもよい。

次に動作について述べる。

(3)



## 公開実用 昭和59- 63915.

以上述べた例は螺旋形状コード絡まり防止具を 電話機に応用したものであるが、この他に螺旋形 状コードを用いた装置、例えば、無線機、トラン シーパ、家庭用電気機器などに応用できることは 明らかである。

5

#### 図面の簡単な説明

第1図は、本考案の一実施例を示す全体射視図第2図は第1図の止め会具4の部分拡大図である。 図中1は電話機本体、2は受話器、3の螺旋形状コード、4は止め金具、401は軸、5はゴム紐、6はスパイラルチューブをそれぞれ示す。

10

代理人 乔理士 内 原



(4)



第1四 第2四



阿

代理人 护理士 内 原

.141 周問59~63.9**15**...

# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

*	BLACK BORDERS
ت ٔ	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
0	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
Ò	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox